

דו"ח הפעלה של המכונה לאסיף מילוניים, 1987

=====

ע. מרגולין - מינוחן המחקר החקלאי - המכון להנדסה חקלאית
ג. אלפר - מינוחן המחקר החקלאי - המכון להנדסה חקלאית

לקראת הפעלה של המכונה באביב 87 הרכנו בה מספר שירותים
מכנירים.

מערכת הקיבור

הופרדה מבחרבה מכבית מערכת ה-*Pick-up* ורמפעלה עצה בשיטה
הידראולית. להפרדה זו 2 יתרונות: בשעה סתימה ניתן לעצור את
ה-*Pick-up*, בעוד שמערכת הקיבור ממשיכה לעבוד. באופן זה אפשר
לנקות את הסתימה מבלי שימוש חומר חדש כדי שהיה קודם לכך.
היתרון השני: בשיטה הידראולית ניתן להגבר את מהירות הקיבור
למהירות המכטימלית שעדיין אינה פוגעת בפרי.

סתימות במערכת הקיבור

התגלו בעיקר בגל מילוני בורס שנתקעו במערכת מבלי יכולת להנתק.
על-מנת לקבל סлок מהיר של סתימות, נבנתה מערכת בעל כמות גומי.
מערכת זו רפעלה כך שהכפות דוחפות את המילוניים התקועים ומפנה
ארתם.

מערכת זו עדין לא גמורה וכן לא נבדק אם היא פוגעת במילוניים.

שפירכת המילווכים למייכל קבלה

מערכת התפיסה של המייכל שונתה, וכרגע ניתן להרימה או להורידה בהתאם לగובה המילווכים במייכל על-מנת לקבל גובה נסילה מינימלי.

הנסירובות נערכו באיזור זרזיר בבקעת הירדן בזנים גליה ופיאטה.

כטירנות ראשוניים נעשו באדמה ברצית, שם אי אפשר היה לעבוד כלל.

כטירנות יותר מאוחרים היו בזן פיאטה שעבר 2 קטיפים ידניים. בנסירון הראשון היו % 10 מהמילווכים בשלים, ובנסירון השני - % 24.

הנסירובות נעשו השוואתית פעם הרמת כל הבוגר כמו שהוא ופעם שביה, חיתוך ידני של הפלסטייק והבוגר, לאורך שני צידי הערגoga, במרקח של 1 מ' בין שני החתוכים. במקרה השני - פועלם המכונה הייתה יותר טרבה.

לא נעשו נסירובות על הzin החדש - קליה.

מקורות

1. העובודה חייבת להתבצע כשהקרקע אינה בוציה.
2. החתוך המוקדם בצד הערוגה מורייד כ-30% מהנוף ומכל באופן משמעותי על עובודת המכונה.
3. האסיף חייב להעשות כשייש הבשלה של לפחות 50% מהמילוניים.
4. כח הביתוך של מיליון בשיל 007 גרם מכסים מכך הביתוך של מיליון בוטר 4 ק"ג מינימום

לעונה הבאה

1. נפעיל את המכונה בזון קליה, בזמן שיקבע ע"י מפתח הזון - ד"ר הרוי פריס. הזמן המשוער - תחילת يولאי.
2. יבדקו שיטות אלטרנטיביות לנמוך כגורן: בעור או סריקה.
3. יאספו נתונים על כח הביתוך של מיליון קליה בשלבים שונים של הבשלה.